

MINISTÈRE DES ARMÉES
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉTAT
DIRECTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE
DIVISION INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Adresse postale : Base Aérienne 106- 223 rue de Bègles -CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX

FT : 05.33.89.43.72 – PNA : 865.337.4372-FAX : 05.33.89.43.56 – 865.337.4356
SITE INTRADEF : <http://portail-dircam.intradef.gouv.fr>

E-MAIL : dsae-dircam-dia@intradef.gouv.fr

CIRCULAIRE MILITAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

N° 03/20 du 15 AVRIL 2020

OBJET : Déclinaisons magnétiques des aérodromes militaires français au 1er janvier 2020.

1. Généralités

La DIRCAM attire l'attention des informateurs locaux et des exploitants d'aéronefs sur les changements de déclinaison magnétique intervenus au 1^{er} janvier 2020. Les nouvelles valeurs de déclinaison magnétique sont récapitulées dans le tableau ci-après.

La DIRCAM/DIA mettra à jour les documents d'information aéronautique concernés au fur et à mesure.

2. Cas particulier

Ces nouvelles valeurs de déclinaison entraînent la modification de l'identification des pistes des aérodromes de :

Chaumont-Semoutiers - LFJA (RWY 01/19 devient RWY 36/18)

Landivisiau - LFRJ (RWY 08/26 devient RWY 07/25)

Romorantin-Pruniers- LFYR (RWY 05/23 devient RWY 04/22).

L'exploitant d'aérodrome veillera à faire réaliser les travaux d'infrastructure nécessaires (modification des marques d'identification de piste et des panneaux).

La DIRCAM/DIA procèdera à la mise à jour de la déclinaison magnétique dans la documentation aéronautique (MIAC, IAC, VAC, A VUE, MIAM) sans attendre la réalisation de ces travaux d'infrastructure.

Pour ces trois aérodromes, l'information « identification des pistes » dans la documentation aéronautique ne sera mise à jour que lorsque la DIA aura été informée de la réalisation effective des travaux par l'informateur local, conformément aux dispositions de l'instruction n°250 DIRCAM.

DÉCLINAISONS MAGNÉTIQUES AU 1ER JANVIER 2020

Aérodrome	OACI	Seuils	Déclinaison 2020 (°)	Identification piste 2020
AMBERIEU	LFXA	1L	2°E	01
		19R		19
		1R		01
		19L		19
AVORD	LFOA	06	1°E	06
		24		24
BORDEAUX MERIGNAC	LFBD	05	0°E	05
		23		23
		11		11
		29		29
CAZAUX	LFBC	06	0°E	06
		24		24
CHATEAUDUN	LFOC	10	1°E	10
		28		28
CHAUMONT SEMOUTIERS	LFJA	01	2°E	36
		19		18
COETQUIDAN	LFXQ	11	0°W	11
		29		29
COGNAC CHATEAUBERNARD	LFBG	05	0°E	05
		23		23
		08		08
		26		26
CUERS PIERREFEU	LFTF	11	2°E	11
		29		29
DAX SEYRESSE	LFBY	07	0°E	07
		25		25
ETAIN ROUVRES	LFQE	01	2°E	01
		19		19
EVREUX FAUVILLE	LFOE	04	1°E	04
		22		22
HYERES LE PALLYVESTRE	LFTH	05	2°E	05
		23		23
		13		13
		31		31
ISTRES LE TUBE	LFMI	15	2°E	15
		33		33
LANDIVISIAU	LFRJ	08	1°W	07
		26		25
LANVEOC POULMIC	LFRL	05	1°W	05
		23		23
		13		13
		31		31
LE LUC LE CANNET	LFMC	13	2°E	13
		31		31
		09		09
		27		27
LORIENT LANN BIHOUE	LFRH	02	1°W	02
		20		20
		07		07
		25		25
LUXEUIL SAINT SAUVEUR	LFSX	11	2°E	11
		29		29

DÉCLINAISONS MAGNÉTIQUES AU 1ER JANVIER 2020

Aérodrome	OACI	Seuils	Déclinaison 2020 (°)	Identification piste 2020
MONT DE MARSAN	LFBM	09	0°E	09
		27		27
NANCY OCHEY	LFSO	02	2°E	02
		20		20
ORANGE CARITAT	LFMO	14	2°E	14
		32		32
ORANGE PLAN DE DIEU	LFPR	16	2°E	16
		34		34
		17		17
		35		35
ORLEANS BRICY	LFOJ	04	1°E	04
		22		22
		07		07
		25		25
PHALSBURG BOURSCHIED	LFQP	06	2°E	06
		24		24
ROMORANTIN PRUNIER	LFYR	05L	1°E	04
		23R		22
		05R		04
		23L		22
SAINT DIZIER ROBINSON	LFSI	11	2°E	11
		29		29
SAINTE LEOCADIE	LFYS	07	1°E	07
		25		25
SAINTES THENAC	LFXB	05	0°E	05
		23		23
		05L		05
		23R		23
		05R		05
		23L		23
		12		12
		30		30
SALON DE PROVENCE	LFMY	16	2°E	16
		34		34
		09		09
		27		27
		16R		16
		34L		34
		16L		16
		34R		34
SOLENZARA	LFKS	18	3°E	18
		36		36
TOURS VAL DE LOIRE	LFOT	02	1°E	02
		20		20
VILLACOUBLAY VELIZY	LFPV	09	1°E	09
		27		27

